PEOMETP

СР-4000 ПЛЮС

DSR 500

Реометр отвечающий на все ваши запросы!



ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическая установка зазора.
- Быстрое крепление с помощью муфты AC265.
- Прямая кривая на дисплее.
- Регулировка скорости сдвига и об/мин.
- Постоянный, многоступенчатый или линейно-нарастающий метод.
- Прямой анализ с регрессиями.
- Прямое управление термостатирующим юнитом.
- Огромный диапазон вязкости
- Встроенное программное обеспечение для программирования.
- Прямое измерение с заданным временем.
- Пользовательский и защищённый режим.
- Сохранение данных и передача через USB.
- Индикатор крутящего момента на дисплее.
- Встроенный датчик температуры.
- Подключение принтера.
- Совместимо с программным обеспечением RheoTex.
- Отображение пределов вязкости в зависимости от скорости вращения.
- Функция LIMS.
- Функция контроля качества по указанию диапазона вязкости.





Ссылка	Обозначение	Диапазон вязкости (мПа*с)	
N500400	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ (от +10°C до +70°C)	1 до 63,6 М	
N500401	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ (от +10°C до +70°C) С ПРОГРАММАТОРОМ*		
N500410	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ (0°С до +150°С)		
N500411	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ (0°С до +150°С) С ПРОГРАММАТОРОМ*		
N500420	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP ЖИДКОСТНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ** (от -20°C до +100°C)		
N500421	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP ЖИДКОСТНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ** (-20°C до +100°C) С ПРОГРАММАТОРОМ*	(в соответствии с	
N500430	Реометр DSR 500 CP-4000 PLUS (Температура помещения °Сдо +300°С)	измерительными шпинделями MS CP	
N500431	Реометр DSR 500 CP-4000 PLUS (Температура помещения °Сдо +300°С) С ПРОГРАММАТОРОМ*	,	
N500426	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP + ЦИЛИНДР*** ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ (от +10°C до +70°C) С ПРОГРАММ	MMATOPOM*	
N500427	DSR 500 CP-4000 PLUS PEOMETP + ЦИЛИНДР *** ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЬТЬЕ (от +10°C до +70°C)		

М для миллиона / * Позволяет задавать температуру с помощью измерительной головки или программного обеспечения RheoTex. / *** Требуется циркуляционная водяная баня. Не входит в комплект. / *** Позволяет использовать измерительную систему MS DIN 11S, 13S, 22S, 33S, MS VANE (в соответствии с размерами) и MS SV.



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА? (в соответствии с номером детали)

1 термостатирующий юнит с нижней пластиной 70 мм / 1 руководство пользователя / 1 сертификат калибровки .



СОВМЕСТИМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ




MS-CP, MS-PP, MS-DIN (только для моделей N500426 и N500427)

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



- Считыватель штрих-кода.
- Защитная пленка для сенсорного экрана.
- Масло стандартной вязкости.
- Принтер.
- Программное обеспечение RheoTex.
- Защитный кейс (артикул 121019).

Пример графика, отображаемого на экране прибора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип инструмента

Вращающийся беспружинный реометр с 7дюймовым сенсорным экраном

Скорости вращения

Неограниченное количество скоростей от 0,3 до 1500 об/мин

Диапазон крутящего момента

От 0,05 до 30 мН*м

Температурный зонд

Оснащен датчиком PT100, который показывает температуру от -50°C до +300°C.

Точность	Воспроизводимость	
+ /- 1 % от полной шкалы	+ /- 0,2 %	

Отображать

Вязкость (сП/Пуаз или мПа·с/Па·с) Скорость – Скорость сдвига – Крутящий момент (% - мН·м) – Напряжение сдвига – Время – Температура

Языки

Французский/Английский/Турецкий/Немецкий/ Итальянский/Корейский/Португальский/ Украинский/Русский

Напряжение питания 90-240 В переменного тока 50/60 Гц

Аналоговый выход 4 – 20 мА

Подключения к ПК через RS232, USB и

Ethernet

Принтер связь через USBхост-порт -Совместимый РСL/5

Какие преимущества это дает вам? Создавайте собственные программы, рисуйте графики онлайн и рассчитывайте реологические параметры напрямую без компьютера (пластическая вязкость, предел текучести и реологические модели: Ньютона, Бингама, Кассона и Оствальда).

Редактируйте отчеты об измерениях непосредственно на принтере.

Размеры и вес

Г610 x В700 x Ш340 мм

Вес: 22 кг